

**PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA
ZA GRIJANJE PERADI PROIZVODNJE SBM - ĐĐ**

UPUTE ZA KORISNIKA

N° 300505_V_I/05

-
-
-
-
-
-
- 1. SPECIFIKACIJA PROIZVODA**
 - 2. MJERE ZA SIGURAN RAD**
 - 3. RUKOVANJE**
 - 4. ODRŽAVANJE**
 - 5. REZERVNI DIJELOVI**
-

ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d.
Dr. Mile Budaka 1
35000 SLAVONSKI BROD – HRVATSKA
Telefon: 035 443 960, 035 446 984
Fax : 035 447 789, 035 447 856



SBM INTERNATIONAL
3 cottages de la Norges
21490 CLENAY – France



PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA
SBM - ĐĐ

1. SPECIFIKACIJA PROIZVODA :

MODEL	2 ZRFA	3 ZRFA	6 ZRFA	8 ZRFA	12 ZRFA	16 ZRFA	212 FA	216 FA	208 XLA	212 XLA	216 XLA
Masa, kg	1,7	2,1	2,5	3,0	3,5	6,5	7	7,8	7,0	8,0	9,0
Netto snaga ΣQ_n (p=148 mbar) G20 kW G30/G31 kW	0,80 0,80	1,25 1,25	2,80 2,80	3,3 3,3	5,0 5,0	6,50 6,50	9,50 9,50	12,5 12,5	6,6 6,6	10,0 10,0	13,0 13,0
Netto snaga ΣQ_{max} (p=180 mbar) G20 kW G30/G31 kW	0,88 0,88	1,38 1,38	3,09 3,09	3,6 3,6	5,5 5,5	7,16 7,16	10,48 10,48	13,78 13,78	7,2 7,2	11,0 11,0	14,3 14,3
Potrošnja plina G20 m^3/h (p=148 mbar) (p=180 mbar) G30/G31 kg/h (p=148 mbar) (p=180 mbar)	0,086 0,095	0,133 0,145	0,296 0,326	0,350 0,386	0,530 0,585	0,688 0,759	1,105 1,108	1,020 1,124	0,700 0,772	1,060 1,170	1,323 1,459
Zrak za izgaranje G20 m^3/h G30/G31 m^3/h	1,25 1,25	1,25 1,25	2,8 2,8	3,3 3,3	5,0 5,0	6,5 6,5	9,5 9,5	13,0 13,0	6,6 6,6	10,0 10,0	12,5 12,5

PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA


SBM - ĐĐ

2. MJERE ZA SIGURAN RAD

OVAKVE TIPOVE GRIJALICA MORAJU UGRAĐIVATI I ODRŽAVATI KVALIFICIRANI INSTALATERI U SKLADU SA TRENUTNO PRIMJENJIVIM PROPISIMA O SIGURNOSTI I UPUTAMA ZA UGRADNJU.


RADI IZBJEGAVANJA NEPREDVIĐENIH NAPREZANJA GRIJALICE, OBVEZNO JE GRIJALICU FLEKSIBILNIM CRIJEVOM SPAJATI NA PLINSKI PRIKLJUČAK.
NIJE PREPORUČLJIVO ZA UPORABU U DOMAĆINSTVU.

2.1. Položaj i nagib grijalice



2.2. Minimalni razmaci radi sigurnosti

-Modeli ZRFA i FA




MATERIJAL	s, m
Zapaljivi materijali (plastika), max. temperatura površine: 70 °C	1,0
Ne zapaljivi materijali (metal)	0,3

MODEL	1ZRF	2ZRF	3ZRF	6ZRF	8ZRF	12ZRF	16ZRF	212F	216F
h, m	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0

PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA

SBM - ĐĐ


-Modeli XL



MATERIJAL	s, m
Zapaljivi materijali (plastika), max. temeratura površine: 70 °C	0,8
Ne zapaljivi materijali (metal)	0,3

MODEL	208 XL	212XL	216XL
h, m	0,8	1,0	1,0

2.3. Položaj senzora



PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA

SBM - ĐĐ


3. RUKOVANJE

Rukovanje

- Otvoriti glavni plinski ventil
- Uključiti el. struju
- Pokrenuti ciklus paljenja grijalice
- Ako se plamen ne uspostavi nakon 45 sekundi, ponovno pokrenuti paljenje
- Ako se plamen ni nakon toga ne uspostavlja ili se gasi, zatvoriti glavni plinski ventil, isključiti el. struju i pozvati ovlaštenog instalatera
Đuro Đaković Aparati d.d.

Kontrolna jedinica

- Otvoriti glavni plinski ventil
- Uključiti el. struju
- Provjeriti podešavanje (temperatura, vrijeme)
- Promijeniti programiranje modula ako je potrebno



Funkcije

INFORMACIJA	INDIKATOR	DISPLEJ
Temperature peradi	T ●	178
Temperatura podešena	C ●	C 17
Nivo grijanja	P ●	 isključeno minimalno maximalno

PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA

SBM - ĐĐ

Podešavanje temperature

	Odlazak u temperaturni modul	
		Povećanje ili smanjenje temperature (treperi)
	Izlazak iz temperaturnog modula	

Automatski/poluautomatski rad


Za normalan rad koristiti automatski rad (auto)

Poluautomatski rad (semi – auto) koristiti u slučajevima kada stalno trebate veću količinu topline kao:

- kod mladih pilića
- kada postoji opasnost od nestanka lektrične energije

Koristete sljedeće postupke naznačene dolje:

Pritisnite



i



MODUL	NIVO GRIJANJA	INDIKATOR MODULA
Automatski	Maxi Mini Stop	isključeno
Poluautomatski	Maxi Mini	uključeno


PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA

SBM - ĐĐ


4. ODRŽAVANJE

4.1. Čišćenje zračnog filtera

Jedno tjedno ili i ranije, ako se primjeti plavi plamen očistiti zračni filter.



Filter se čisti istresanjem ili pomoću komprimiranog zraka. Ako je jako nečist dozvoljeno ga je oprati u toploj vodi. Prije vraćanja potrebno ga je kompletno osušiti.



4.2 Čišćenje grijalice

Čišćenje grijalice je potrebno provesti **jednom godišnje** od strane ovlaštenog servisera, minimalno ili i više puta ako nakon čišćenja filtera plamen ima plavu boju.

4.3. Vizualni pregled

Nakon čišćenja filtera i grijalice provjeriti da na keramičkim pločicama, samoj grijalici i plinskoj instalaciji ne postoje mehanička oštećenja.

PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA


SBM - ĐĐ

5. REZERVNI DIJELOVI


Kod narudžbe rezervnih dijelova potrebno je navesti :

- model grijalice i serijski broj (nalazi se na pločici grijalice),
- vrsta plina,
- radni tlak plina
- oznaku rezervnog dijala.

5.1 Rezervni dijelovi za 1, 2, 3, 6, 8, 12 i 16 ZRFS




5.2. Rezervni dijelovi za 1, 2, 3, 6, 8, 12 i 16 ZRFA




**PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA
SBM - ĐĐ**

5.3. Rezervni dijelovi za 212 i 216 FS



5.4. Rezervni dijelovi za 212 i 216 FA



PLINSKE INFRACRVENE KERAMIČKE GRIJALICE SVIJETLOG ZRAČENJA
SBM - ĐĐ

5.5. Rezervni dijelovi za 208, 212 i 216 XLA

